

Hochentaster

	AP 20 (144 Wh ²)	AP 30 (270 Wh ²)	AP 100 (94 Wh ²)	AP 200/200 S (187 Wh ²)	AP 300 (144 Wh ²)	AP 300 S (281 Wh ²)	AP 500 S (270 Wh ²)
HTA 66	32 min	65 min	18 min ⁴	42 min ³	55 min	68 min	82 min
HTA 86	32 min	65 min	18 min ⁴	42 min ³	55 min	68 min	82 min
HTA 135	-	67 min	18 min	36 min	56 min	70 min ³	80 min
HTA 150 (Forst-/Pflegevariante)	23/40 min	58/86 min	19 min	30/52 min	47 min	60/100 min	68/113 min
HTA 160	27 min	67 min	18 min	36 min	56 min	70 min	80 min

	AR 1000 (626 Wh ²)	AR 2000 (916 Wh ²)	AR 3000 (1148 Wh ²)	AR 2000 L (1015 Wh ²)	AR 2000 L (1080 Wh ²)	AR 3000 L (1520 Wh ²)	AR 3000 L (1620 Wh ²)
HTA 66	125 min	175 min	210 min	210 min	222 min	300 min	318 min
HTA 86	125 min	180 min	210 min	210 min	222 min	300 min	318 min
HTA 135	95 min	130 min	-	262 min	277 min	240 min	254 min
HTA 150 (Forst-/Pflegevariante)	-	-	-	222/374 min	235/396 min	333/559 min	252/592 min
HTA 160	-	-	-	262 min	277 min	393 min	416 min

¹ Die angegebenen Laufzeiten pro Akku-Ladung und Flächenangaben sind Richtwerte und können je nach Anwendung und Schnittgut variieren.

² Energiegehalt gemäß Zellherstellerspezifikation. Zur Erhöhung der Lebensdauer ist der in der tatsächlichen Anwendung zur Verfügung stehende Energiegehalt geringer.

³ Empfohlene Garnitur

⁴ Reduzierte Leistungsfähigkeit des Gerätes

⁵ Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung Ihres Produktes. Diese Übersichten zeigen das aktuelle Sortiment von Akkus und Maschinen im AP-System.